

SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK

HORGANYZOTT ALUCINK VALAMINT SZERVES FELÜLETTEL ELLÁTOTT TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI ELŐÍRÁSAI

1. Horganyzott lemez olajozása és passziválása fehér korrózió ellen csak a szállítás idejére biztosítja a védelmet.
2. A csomagban illetve tekercsben lévő lemezeket nem szabad szabadterén tárolni vagy olyan helyen ahol nedvességnek és a változó hőmérsékletnek vannak kitéve. Különösen körültekintően kell eljárni téli viszonyok között, ha fűtött raktárban raktároznak. Jelentős hőmérséklet különbség miatt lecsapódik a pára, amely a lemez „besülését” eredményezheti.
3. Amennyiben szállítás vagy raktározás közben nedvesség éri a lemezeket, meg kell őket szárítani, utána megfelelő alátétek használatával át kell őket rakodni úgy, hogy a levegő a lemezek között szabadon áramolhasson. Szárítás után a horganyzott (alucink) lemezeket át kell nézni és konzerváló olajjal levédeni.
4. Hosszabb tárolásra szánt lemezeket át kell nézni, horganyzott (alucink) lemezeket le kell védeni a konzerváló olaj réteggel.
5. Gyári csomagolású festett lemezeket nem szabad a gyártástól számított három hétnél tovább tárolni. Ez idő elteltével szét kell vágni a csomagolást, a táblák közé távtartót kell elhelyezni a levegő szabad áramlásának biztosítása végett. Raktározás ideje összesen a gyártástól számított hat hónapnál nem lehet több. Ellenkező esetben nem vállalunk garanciát.

POLMETÁL PRUSZYŃSKI KFT nem vállalja a felelősséget amennyiben megjelenik rozsdásodás a fenti szabályok be nem tartása következtében.

Jelen használati utasítás horganyzott, alucink valamint szerves réteggel ellátott (fényes poliészter, matt poliészter , pural) lemezekre vonatkozik.

VEVŐ!!! A szállítási és raktározási feltételek betartásával megvéded a lemezeket a tönkremeneteltől, illetve saját magadat a veszteségtől!!

FIGYELEM: A lemez vágásához professzionális erre a célra alkalmas szerszámokat, gépeket kell használni. **Amennyiben sarokcsiszolót használ úgy a garanciát nem tudjuk vállalni.**

SZÁLLÍTÁS: Az autónak nyitott platónak kell lenni, amely biztosítja a megfelelő fel-és lerakodást. Az autó hosszát a megrendelt lemez hosszához kell igazítani, úgy hogy a lemez ne lógjon túl az autó platóján. A csomagok megfelelő rögzítése a szállítás idejére biztosítja a festett felületek épségét. Horganyzott illetve alucink lemezeket feltétlenül védeni kell a nedvességtől.

A lerakodást megfelelő létszám mellett lehet végezni, azaz hosszú tábláknál (kb. 6 fm) lerakáshoz hat ember kell, három-három mindkét oldalon, közben különösen figyelni kell hogy a lemezeket egymáson nem szabad csúsztatni és a lemezszéleket nem szabad hajlítani. Legjobb lerakodási mód a gyári csomagolásban történő gépi lerakodás. Ezen szabályok betartásával elkerülhető a karcolás és a lemez deformálódása.